



**Tabla 1 - / Tabela 1 –
Símbolos para los procesos de lavado / Símbolos para processos de lavagem**

Símbolo	Proceso de lavado / Processo de lavagem	Número de registro
	– temperatura máxima de lavado 95 °C / temperatura máxima de lavagem 95 °C – proceso normal / processo normal	Aplicación de la ISO 7000-3097 / Aplicação da ISO 7000-3097
	– temperatura máxima de lavado 70 °C / temperatura máxima de lavagem 70 °C – proceso normal / processo normal	Aplicación de la ISO 7000-3096 / Aplicação da ISO 7000-3096
	– temperatura máxima de lavado 60 °C / / temperatura máxima de lavagem 60 °C – proceso normal / processo normal	Aplicación de la ISO 7000-3094 / Aplicação da ISO 7000-3094
	– temperatura máxima de lavado 60 °C / temperatura máxima de lavagem 60 °C – proceso suave / processo suave	Aplicación de la ISO 7000-3095 / Aplicação da ISO 7000-3095
	– temperatura máxima de lavado 50 °C / temperatura máxima de lavagem 50 °C – proceso normal / processo normal	Aplicación de la ISO 7000-3092 / Aplicação da ISO 7000-3092
	– temperatura máxima de lavado 50 °C / temperatura máxima de lavagem 50 °C – proceso suave / processo suave	Aplicación de la ISO 7000-3093 / Aplicação da ISO 7000-3093
	– temperatura máxima de lavado 40 °C / temperatura máxima de lavagem 40 °C – proceso normal / processo normal	Aplicación de la ISO 7000-3089 / Aplicação da ISO 7000-3089
	– temperatura máxima de lavado 40 °C / temperatura máxima de lavagem 40 °C – proceso suave / processo suave	Aplicación de la ISO 7000-3090 / Aplicação da ISO 7000-3090
	– temperatura máxima de lavado 40 °C / temperatura máxima de lavagem 40 °C – proceso muy suave / processo muito suave	Aplicación de la ISO 7000-3091 / Aplicação da ISO 7000-3091
	– temperatura máxima de lavado 30 °C / temperatura máxima de lavagem 30 °C – proceso normal / processo normal	Aplicación de la ISO 7000-3086 / Aplicação da ISO 7000-3086
	– temperatura máxima de lavado 30 °C / temperatura máxima de lavagem 30 °C – proceso suave / processo suave	Aplicación de la ISO 7000-3087 / Aplicação da ISO 7000-3087
	– temperatura máxima de lavado 30 °C / temperatura máxima de lavagem 30 °C – proceso muy suave / processo muito suave	Aplicación de la ISO 7000-3088 / Aplicação da ISO 7000-3088
	– lavado a mano / lavagem a mão – temperatura máxima 40 °C	Aplicación de la ISO 7000-3125 / Aplicação da ISO 7000-3125
	– no lavar / não lavar	Aplicación de la ISO 7000-3123 / Aplicação da ISO 7000-3123

NOTA En algunos países se utilizan los puntos además de la temperatura Celsius (ver Anexo B). / Em alguns países, os pontos são utilizados, além da temperatura em Celsius (ver Anexo B).

3.3 Blanqueo

El triángulo simboliza el proceso de blanqueo (ver Figura 2 y Tabla 2).

3.3 Alvejamento

O triângulo simboliza o processo de alvejamento (ver Figura 2 e Tabela 2).

